



SERVICE REQUEST FORM
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO

NUMBER NÚMERO	DATE FECHA	SERVICE TECHNICIAN TÉCNICO DE SERVICIO
8458	02/12/2026	ISMAEL GUZMAN

PO NUMBER NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
8192

PACKING HOUSE EMPACADORA	CONTACT NAME NOMBRE DE CONTACTO
AgroExport	David Toscano
LOCATION UBICACIÓN	CUSTOMER ID IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Jalisco	

TECHNICIANS REPORT
INFORME DE TECNICOS

TIME IN TIEMPO EN	01/27/2026 04:26 PM
TIME OUT SE ACABÓ EL TIEMPO	01/27/2026 04:48 PM
HRS AT PACKING HOUSE HRS EN LA CASA DE EMBALAJE	0:22

PROBLEM 1
PROBLEMA 1

Platen desgastados que no permiten un buen dispensado

CAUSE PORQUE	EQUIPMENT TYPE TIPO DE EQUIPO	PACKING LINE NAME NOMBRE DE LINEA DE EMBALAJE
<input checked="" type="radio"/> EQUIPMENT MALFUNCTION - MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	<input checked="" type="radio"/> Versaprint	
<input type="radio"/> HUMAN ERROR -ERROR HUMANO	<input type="radio"/> Hadran	
<input type="radio"/> MISUSE OR ABUSE - MAL USO O ABUSO	<input type="radio"/> LH-300	
	<input type="radio"/> LH-400	

CORRECTIVE ACTION OR REPAIR DONE FOR PROBLEM 1
ACCIÓN CORRECTIVA O REPARACIÓN REALIZADA POR PROBLEMA 1

Cambio de platen

PROBLEM 2
PROBLEMA 2

Sensor web no cuenta con ventanas puede provocar suciedad interna

CAUSE PORQUE	EQUIPMENT TYPE TIPO DE EQUIPO	PACKING LINE NAME NOMBRE DE LINEA DE EMBALAJE
<input checked="" type="radio"/> EQUIPMENT MALFUNCTION - MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO <input type="radio"/> HUMAN ERROR - ERROR HUMANO <input type="radio"/> MISUSE OR ABUSE - MAL USO O ABUSO	<input checked="" type="radio"/> Versaprint <input type="radio"/> Hadran <input type="radio"/> LH-300 <input type="radio"/> LH-400	

CORRECTIVE ACTION OR REPAIR DONE FOR PROBLEM 2
 ACCIÓN CORRECTIVA O REPARACIÓN REALIZADA POR PROBLEMA 2

Cambio de sensor web

PROBLEM 3
 PROBLEMA 3

Cabezal con elementos muertos

CAUSE PORQUE	EQUIPMENT TYPE TIPO DE EQUIPO	PACKING LINE NAME NOMBRE DE LINEA DE EMBALAJE
<input checked="" type="radio"/> EQUIPMENT MALFUNCTION - MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO <input type="radio"/> HUMAN ERROR - ERROR HUMANO <input type="radio"/> MISUSE OR ABUSE - MAL USO O ABUSO	<input checked="" type="radio"/> Versaprint <input type="radio"/> Hadran <input type="radio"/> LH-300 <input type="radio"/> LH-400	

CORRECTIVE ACTION OR REPAIR DONE FOR PROBLEM 3
 ACCIÓN CORRECTIVA O REPARACIÓN REALIZADA POR PROBLEMA 3

Cambio de cabezal

SERVICE SUMMARY

PROBLEM #	LANE # or CASSETTE #	PARTS REQUIRED (Description)	PART #	QTY	UNIT COST	SUBTOTAL
# 1	C# 48 C# 58 C# 50 C# 65 C# 52 C# 59 C# 67 C# 61 C# 51 C# 57 C# 64 C# 53 C# 62 C# 55 C# 49	PLATEN #3 REV 7 GREY	VP-1-CST-001-301-G	15	\$31.35	\$470.25
# 2	C# 55 y C# 59	WEB SENSOR REV 1	VP-1-CST-009-002	2	\$28.05	\$56.10
# 3	C# 57	PRINTHEAD	VP-1-CST-002-004	1	\$500.00	\$500.00

TOTAL PART(S) COST TOTAL PARTE (S) COSTO	\$1,026.35
--	-------------------

TRAVEL TIME (HR) TIEMPO DE VIAJE (HR)	
CHARGEABLE OR NON-CHARGEABLE CARGABLE O NO CARGABLE	
\$ (PER HR) \$ (POR HR)	
TOTAL TRAVEL COST Charges for Travel will be determined by Hurst-Chatsworth after submission	\$0.00

REPAIR TIME (HR) TIEMPO DE REPARACIÓN (HR)	0.37
CHARGEABLE OR NON-CHARGEABLE CARGABLE O NO CARGABLE	
\$ (PER LABOR HR) \$ (POR TRABAJO HR)	
LABOR COST Charges for Labor will be determined by Hurst-Chatsworth after submission	\$0.00


PICTURE 1
IMAGEN 1



PICTURE 1 DESCRIPTION
FOTO 1 DESCRIPCION

Platen desgastados de cada caset

PICTURE 2
IMAGEN 2



PICTURE 2 DESCRIPTION
FOTO 2 DESCRIPCION

Sensor web sin ventanas

PICTURE 3
IMAGEN 3



PICTURE 3 DESCRIPTION
FOTO 3 DESCRIPCION

Graficas con elementos muertos

APPROVED BY
APROBADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AZ' followed by a stylized name, possibly 'Omar', with three dots at the end.

Powered by www.doForms.com