

## Datos del cliente

Nombre del cliente: AGROEXPORT INTERNACIONAL

Con cargo a:

Ubicación del empaque: LAZARO CARDENAS

## Registro de horarios

 Hora entrada CIU: 08:30 a. m.  
 Hora llegada CIU: 07:19 p. m.

 Llegada empaque: 05:05 p. m.  
 Salida Empaque: 06:30 p. m.

 Desayuno: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 Comida: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 Cena: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

## Falla(s) Reportada(s)

CALIBRACION Y MANTENIMIENTO A DEL SISTEMA DE PESAJE DE CCO DE 2 LINEAS

## Causa(s)

SE NECESITA CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO DE CLASIFICADORA PRINCIPAL

SOLENOIDES DAÑADOS EN MÁQUINA DE SEGUNDA CLASE

## Acciones de reparación

- 1 SOLO SE DETERMINARON POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES EN LA MÁQUINA DE DOS LÍNEAS.
- 2 PRUEBA DE SOLENOIDES CON FRUTA PARA DETERMINAR FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SOLENOIDES
- 3 SE NECESITA LA CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN EN CLASIFICADORA PRINCIPAL

## Grupo de trabajo que laboró en este empaque

533	MARTINEZ RINCON ISAAC	TECNICO B	NA
1341	URIBE ESQUIVEL JOSE LUIS	TECNICO A	NA

## Pendientes / Observaciones

SE REALIZÓ REVISIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN EN CLASIFICADORA PRINCIPAL  
 SE DEBE CAMBIAR SOLENOIDE DE LA LÍNEA 1 SALIDA 1 EN CLASIFICADORA DE 2 LINEAS (SEGUNDA)

## Vehículo

No: 65 TIIDA Km. al salir: Km. al llegar:	Cargó gasolina: Sí ____ No ____ Total Litros: ____ Total \$: ____
---	---

## Status del servicio

Proceso

TERMINADO

Terminado

## Nombre y firma del cliente

LUIS BRAVO

