

Datos del cliente	
Nombre del cliente: AGROEXPORT INTERNACIONAL	Con cargo a:
Ubicación del empaque: LAZARO CARDENAS	

Registro de horarios		
Hora entrada CIU: <u>08:30 a. m.</u>	Llegada empaque: <u>07:26 p. m.</u>	Desayuno: _____ , _____
Hora llegada CIU: <u>09:20 p. m.</u>	Salida Empaque: <u>08:40 p. m.</u>	Comida: _____ , _____
		Cena: _____ , _____

Falla(s) Reportada(s)
CPU ESTA MANDANDO ERRORES Y NO FUNCIONA

Causa(s)
6509 CONECTADO EN PUERTO QUE NO MANDA VOLTAJE CORRECTO

Acciones de reparación	
1	PROBAR TARJETA 6509 EN OTRA PC
2	REVISIÓN DE VOLTAJES Y DE POSIBLE CORTE EN CHASIS DE MÁQUINA
3	CAMBIAR 6509 A OTRO PUERTO USB DE LA PC DE DOS LINEAS Y VERIFICACIÓN DE LECTURA EN NIMAX
4	PRUEBAS DE SOLENOIDES Y DE CONTROL DE LINEA

Grupo de trabajo que laboró en este empaque			
297	FLORES LEGORRETA ISMAEL	TECNICO B	NA
538	RAMOS DE LA ROSA IRVING JULIAN	TECNICO C	NA

Pendientes / Observaciones
ESTAR PENDIENTE, SI VUELVE A PRESENTAR LO MISMO ESTAR A LA POSIBILIDAD DE REEMPLAZAR TARJETA MADRE DE CPU

Vehículo	
No: 49 PICK-UP NP300	Cargó gasolina: Sí _____ No _____
Km. al salir:	Total Litros: _____
Km. al llegar:	Total \$: _____

Status del servicio		
Proceso	CXC	Terminado

Nombre y firma del cliente
GERARDO RAYA FLORES 