



SERVICE REQUEST FORM
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO

NUMBER NÚMERO	DATE FECHA	SERVICE TECHNICIAN TÉCNICO DE SERVICIO
8508	02/25/2026	ISMAEL GUZMAN

PO NUMBER NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
8771

PACKING HOUSE EMPACADORA	CONTACT NAME NOMBRE DE CONTACTO
AgroExport	David Toscano
LOCATION UBICACIÓN	CUSTOMER ID IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Jalisco	

TECHNICIANS REPORT
INFORME DE TECNICOS

TIME IN TIEMPO EN	02/17/2026 03:48 PM
TIME OUT SE ACABÓ EL TIEMPO	02/17/2026 03:49 PM
HRS AT PACKING HOUSE HRS EN LA CASA DE EMBALAJE	0:01

PROBLEM 1
PROBLEMA 1

Bracket con tornillo capado de manija para bajar línea L #7 y L# 4

CAUSE PORQUE	EQUIPMENT TYPE TIPO DE EQUIPO	PACKING LINE NAME NOMBRE DE LINEA DE EMBALAJE
<input checked="" type="radio"/> EQUIPMENT MALFUNCTION - MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	<input checked="" type="radio"/> Versaprint	
<input type="radio"/> HUMAN ERROR -ERROR HUMANO	<input type="radio"/> Hadran	
<input type="radio"/> MISUSE OR ABUSE - MAL USO O ABUSO	<input type="radio"/> LH-300	
	<input type="radio"/> LH-400	

CORRECTIVE ACTION OR REPAIR DONE FOR PROBLEM 1
ACCIÓN CORRECTIVA O REPARACIÓN REALIZADA POR PROBLEMA 1

Cambio de base con manija

PROBLEM 2
PROBLEMA 2

Se terminan toallitas de alcohol para limpieza en sensor y cabezal

CAUSE PORQUE	EQUIPMENT TYPE TIPO DE EQUIPO	PACKING LINE NAME NOMBRE DE LINEA DE EMBALAJE
<input checked="" type="radio"/> EQUIPMENT MALFUNCTION - MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO <input type="radio"/> HUMAN ERROR - ERROR HUMANO <input type="radio"/> MISUSE OR ABUSE - MAL USO O ABUSO	<input checked="" type="radio"/> Versaprint <input type="radio"/> Hadran <input type="radio"/> LH-300 <input type="radio"/> LH-400	
CORRECTIVE ACTION OR REPAIR DONE FOR PROBLEM 2 ACCIÓN CORRECTIVA O REPARACIÓN REALIZADA POR PROBLEMA 2		
Se proporciona una caja de toallitas con alcohol para limpieza		


SERVICE SUMMARY

PROBLEM #	LANE # or CASSETTE #	PARTS REQUIRED (Description)	PART #	QTY	UNIT COST	SUBTOTAL
# 1	L# 4 L# 7	HANDLE, LANE	VP-1-LAN-003-102	2	\$5.41	\$10.82
# 1	L# 4 L# 7	BRACKET, HANDLE MOUNTING PLATE REV 1	VP-1-LAN-003-101	2	\$60.00	\$120.00
# 2	S# 1	ALCOHOL WIPES, BOX OF 100	VP-1-CST-32	1	\$51.15	\$51.15
TOTAL PART(S) COST TOTAL PARTE (S) COSTO						\$181.97

TRAVEL TIME (HR) TIEMPO DE VIAJE (HR)	
CHARGEABLE OR NON-CHARGEABLE CARGABLE O NO CARGABLE	
\$ (PER HR) \$ (POR HR)	
TOTAL TRAVEL COST Charges for Travel will be determined by Hurst-Chatsworth after submission	\$0.00

REPAIR TIME (HR) TIEMPO DE REPARACIÓN (HR)	0.02
CHARGEABLE OR NON-CHARGEABLE CARGABLE O NO CARGABLE	
\$ (PER LABOR HR) \$ (POR TRABAJO HR)	
LABOR COST Charges for Labor will be determined by Hurst-Chatsworth after submission	\$0.00

PICTURE 1
IMAGEN 1



PICTURE 1 DESCRIPTION
FOTO 1 DESCRIPCION

Cambio de bloque y manija

PICTURE 2
IMAGEN 2



PICTURE 2 DESCRIPTION
FOTO 2 DESCRIPCION

Caja vacía y caja con toallitas

PICTURE 3
IMAGEN 3



PICTURE 3 DESCRIPTION
FOTO 3 DESCRIPCION

Cambio de bloque y manija

APPROVED BY
APROBADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abe" over "Pineda" with three dots at the end.

Powered by www.doForms.com