

**ULMA PACKAGING S.A. DE C.V.**

Centrum Park Tlalnepantla  
Vía Gustavo Baz Prada No. 309 Edificio A2 Planta Baja  
54060, La Loma  
Tlalnepantla de Baz  
Estado de México  
Tel.: +52 (55) 5365 8072  
Fax: +52 (55) 5365 8075  
E-mail: info@ulmapackaging.com.mx  
Web: www.ulmapackaging.com

**Orden N° OS2500663**

Pag.: 1 / 1

**VILLITA FRESH FOOD, S.A.P.I. DE C.V.**

LAZARO CARDENAS, NUM.69, JUCATACO  
60230 URUAPAN

Tipo	Reparación	Máquina	7409122
Fecha	15/08/2025	Tipo Máquina	TERMOSELLADORA TSA 540 D
Técnico	Hector Chayan Valtierra Vallejo		

**Trabajos realizados**

Se acompaña a cliente para revisión de una maquina TSA 540 con No. De maquina 7409122 a la empresa Del trio, encontrando los siguiente:

- En el carro alimentador se nota buen funcionamiento, solo encontrando detalle en los sensores del rechazador ya que estos no se encontraban por lo tanto no se pudo probar esta zona.
- En la entrada de la máquina se comporta adecuadamente entregando bien las bandejas, se aprecia poco desgaste en las bandas que no afecta el funcionamiento.
- En la parte del sellado los ejes del sistema del molde inferior se encuentran sobre lubricados por la grasa del sistema de lubricación automático, ya que el contenedor del sistema se encontraba vacío. La parte superior se encontraba visiblemente en buen estado.
- La parte de las pinzas de igual manera sobre lubricada en los ejes, bandas y funcionamiento correcto. En esta zona tiene una modificación en la parte de sujeción de las pinzas, realizaron un barreno un poco mas debajo de como se fabricó esto con el objetivo de que la pinza bajara un poco más y poder tomar los envases de formato diferente (más pequeño).
- En la salida de la máquina las bandas se encuentran con daño se recomienda cambio de las mismas.
- En la parte del sistema de film solo se probó con film transparente y su funcionamiento fue bueno.
- En los moldes en el formato de 2 oz no se probó, ya que los envases que se tenían no eran con las especificaciones (dimensiones) adecuadas.

En la de formato 10 oz o grande se realizaron las pruebas quedando cliente satisfecho, en la parte de la placa de pisadores del molde inferior se encuentra con modificación ajeno a Ulma.

-El estado general de las máquinas se encuentran bien, los gabinetes eléctricos en buen estado, los módulos trabajando y las guardas de seguridad de la máquina en funcionamiento.

Fecha	Descripción	Cantidad
-------	-------------	----------

15/08/2025      Hora de servicio 08:00 - 13:00      5,00

Artículo	Descripción	Cantidad
----------	-------------	----------

SS003      SERVICIOS PARA REVISION DE MAQUINA Y DIAGNOSTICO (TSA540 #SERIE 7409122)      1,00

Nombre: Miguel Cerqueda  
Email: jefemantenimiento@villitafres.com

Firma