

| Datos del cliente                            |              |
|--|--------------|
| Nombre del cliente: AGROEXPORT INTERNACIONAL | Con cargo a: |
| Ubicación del empaque: LAZARO CARDENAS       |              |

| Registro de horarios                 |                                     |                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Hora entrada CIU: <u>08:30 a. m.</u> | Llegada empaque: <u>05:15 p. m.</u> | Desayuno: _____ , _____ |
| Hora llegada CIU: <u>08:04 p. m.</u> | Salida Empaque: <u>07:20 p. m.</u>  | Comida: _____ , _____   |
|                                      |                                     | Cena: _____ , _____     |

| Falla(s) Reportada(s)  |
|--|
| EL CPU EXCLAVO SE REINICIA CONSTANTEMENTE Y MANDA PANTALLA EN AZUL |

| Causa(s)       |
|----------------|
| FUNCIONAMIENTO |


| Acciones de reparación |  |
|------------------------|--|
| 1                      | SE REvisa CONFIGURACIONES DE CPU INSTALADO |
| 2                      | SE REvisa CPU RESPALDO                     |

| Grupo de trabajo que laboró en este empaque |                                   |           |                          |
|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| 852   | ARRIOLA FLORES FERNANDO           | TECNICO A | NA                       |
| 222   | GOMEZ RAYAS JOSE LUIS             | TECNICO A | ENSAMBLE                 |
| 1249  | SANCHEZ ANDRADE CHRISTIAN RAZIEL  | TECNICO   | INGENIERIA               |
| 1092  | HERNANDEZ SIERRA CHRISTIAN ADRIAN | TECNICO B | ENSAMBLE E INSTALACIONES |

| Pendientes / Observaciones   |
|--|
| EL CPU RESPALDO CUENTA CON DISCO DURO EN BLANCO, NO TIENEMORIA RAM Y TAPA DE GABINETE SE LLEVA PARA INSTALAR SISTEMA OPERATIVO EN RESPALDO |

| Vehículo       |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| No: 72 NP300   | Cargó gasolina: Sí _____ No _____ |
| Km. al salir:  | Total Litros: _____               |
| Km. al llegar: | Total \$: _____                   |

| Status del servicio   |
|---|
| Proceso                      CXC                      Terminado |

| Nombre y firma del cliente  |
|---|
| GERARDO RAYA FLORES  |

**Datos del cliente**

Nombre del cliente: AGROEXPORT INTERNACIONAL Con cargo a:  
 Ubicación del empaque: LAZARO CARDENAS

**Registro de horarios**

|                                      |                                     |                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Hora entrada CIU: <u>08:30 a. m.</u> | Llegada empaque: <u>04:00 p. m.</u> | Desayuno: _____ , _____ |
| Hora llegada CIU: <u>10:50 p. m.</u> | Salida Empaque: <u>10:20 p. m.</u>  | Comida: _____ , _____   |
|                                      |                                     | Cena: _____ , _____     |

**Falla(s) Reportada(s)**

EL CPU EXCLAVO SE REINICIA CONSTANTEMENTE Y MANDA PANTALLA EN AZUL

**Causa(s)**

FLEJADORA NO DA PULSO DE QUE FINALIZÓ (ESTO INDEPENDIENTE DE LA CLASIFICADORA)

**Acciones de reparación**

1 SE MONITOREO EL PROGRAMA  
 SE RE CONECTARON LOS CABLES SUELTOS DEL PLC  
 SE SIGUIÓ EL CABLEADO HASTA LA FLEJADORA  
 SE REALIZÓ INSPECCIÓN DENTRO DEL GABINETE DE FLEJADORA ENCONTRANDO EL RELE DAÑADO  
 SE INVIRTIÓ LA ENTRADA DEL PLC PARA USAR EL CONTACTO BUENO DEL MISMO RELEVADOR

**Grupo de trabajo que laboró en este empaque**

|      |                                   |           |                          |
|------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| 852  | ARRIOLA FLORES FERNANDO           | TECNICO A | NA                       |
| 222  | GOMEZ RAYAS JOSE LUIS             | TECNICO A | ENSAMBLE                 |
| 1249 | SANCHEZ ANDRADE CHRISTIAN RAZIEL  | TECNICO   | INGENIERIA               |
| 1092 | HERNANDEZ SIERRA CHRISTIAN ADRIAN | TECNICO B | ENSAMBLE E INSTALACIONES |

**Pendientes / Observaciones**

ESTABAN DESCONECTADOS UNOS CABLES DE ENTRADA DEL PLC  
 EL CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO DE UN RELEVADOR  
 DENTRO DE LA FLEJADORA SE ENCUENTRA DAÑADO


**Vehículo**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| No: 72 NP300   | Cargó gasolina: Sí _____ No _____ |
| Km. al salir:  | Total Litros: _____               |
| Km. al llegar: | Total \$: _____                   |

**Status del servicio**

Proceso                      CXC                      Terminado

**Nombre y firma del cliente**

LUIS ALBERTO BRAVO CARO 

Datos del cliente

Nombre del cliente: AGROEXPORT INTERNACIONAL

Con cargo a:

Ubicación del empaque: LAZARO CARDENAS

Registro de horarios

Hora entrada CIU: 08:30 a. m.

Llegada empaque: 05:45 a. m.

Desayuno: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Hora llegada CIU: 09:00 p. m.

Salida Empaque: 08:00 p. m.

Comida: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Cena: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Falla(s) Reportada(s)

EL CPU EXCLAVO SE REINICIA CONSTANTEMENTE Y MANDA PANTALLA EN AZUL

Causa(s)

DISCO DAÑADO

Acciones de reparación

- 1 SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE CPU
- 2 SE HACE COPIA DEL PROGRAMA QUE TENÍAN FUNCIONANDO
- 3 SE CAMBIA EL DISCO DURO DEL CPU
- 4 SE DAN DE ALTA LAS CÁMARAS
- 5 Y TARJETAS DE RED
- 6 SE RENOMBRAN PCI Y CAMARAS EN EL NUEVO PROGRAMA
- 7 SE VERIFICA CONFIGURACIONES DE CAMARAS, CALIBRACIÓN DE VIDEO Y PESO
- 8 SE VERIFICAN CIRCULAS DE CAMARAS

Grupo de trabajo que laboró en este empaque

|      |                                   |           |                          |
|------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| 852  | ARRIOLA FLORES FERNANDO           | TECNICO A | NA                       |
| 222  | GOMEZ RAYAS JOSE LUIS             | TECNICO A | ENSAMBLE                 |
| 1249 | SANCHEZ ANDRADE CHRISTIAN RAZIEL  | TECNICO   | INGENIERIA               |
| 1092 | HERNANDEZ SIERRA CHRISTIAN ADRIAN | TECNICO B | ENSAMBLE E INSTALACIONES |

Pendientes / Observaciones

Vehículo

No: 72 NP300

Cargó gasolina: Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Km. al salir:

Total Litros: \_\_\_\_\_

Km. al llegar:

Total \$: \_\_\_\_\_

Status del servicio

Proceso

CXC

Terminado

Nombre y firma del cliente

GERARDO RAYA



Grupo de trabajo que laboró en este empaque

Pendientes / Observaciones

Vehículo

|                 |   |
|-----------------|---|
| No: 72    NP300 | Cargó gasolina: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Km. al salir:   | Total Litros: _____   |
| Km. al llegar:  | Total \$: _____   |

Status del servicio

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| Proceso | CXC | Terminado |
|---------|-----|-----------|

Nombre y firma del cliente

GERARDO RAYA

